



АРТ. : 101350

Станок с ручной подачей позволяет легко и быстро снимать фаску с прямых кромок на заготовках большого размера. Также можно обрабатывать заготовки большого размера, большого веса или сложные в транспортировке, например большие листовые заготовки, профили большой длины или крупные сварные конструкции — от зачистки и снятия фаски до подготовки поверхностей к сварке.

- Компактные размеры
- Прочная конструкция
- Готовность для немедленного использования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАБОЧАЯ ЗОНА

Частота вращения	3500 об/мин
Длина направляющих	200 мм
Угол регулировки	15 - 45°

ДЕТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота фаски	0 мм - 5 мм
--------------	-------------

МОЩНОСТЬ

Мощность двигателя гл. привода	0.37 кВт
--------------------------------	----------

РАЗМЕРЫ И МАССА

Габариты (Д x Ш x В)	0.36 м x 0.2 м x 0.26 м
Масса	11 кг



СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Подходит для скругления кромок, удаления заусенцев и снятия фасок с углом 45°, на деталях из стали, алюминия и других металлов
- прост в управлении
- Резцы изготовлены из вольфрамового сплава обеспечивающего высокую износостойчивость

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

комплект режущих пластин
руководство по эксплуатации